

Návod na použitie – Noise Liquidator

Postup aplikácie

1. Otvorte nádobu so zložkou **A** a dôkladne premiešajte jej obsah.
 2. Obsah nádoby **B** vlejte do nádoby **A**.
 3. Pomocou mechanického miešacieho zariadenia (napr. vŕtačka s miešadlom) miešajte zmes nepretržite po dobu **5 minút**, až kým sa nedosiahne homogénna konzistencia.
 4. Po zmiešaní zložiek **A** a **B** musí byť výsledná hmota úplne jednotná bez viditeľných nerovnomerností.
 5. Noise Liquidator nanášajte na **suché a čisté povrchy** pomocou špachtle (odporúčaný spôsob) alebo štetca v minimálnej hrúbke vrstvy **2 mm**.
 6. Úplné vytvrdnutie materiálu nastáva po **24 hodinách** pri izbovej teplote nad **+15 °C**. Pri teplotách nižších ako **+15 °C** sa doba vytvrdnutia predlžuje na **30–32 hodín**.
-

Dôležité upozornenia

- **Zmiešanie zložiek A a B musí byť vykonané úplne – obidve zložky je potrebné premiešať v plnom rozsahu (100 %).**
 - Nedodržanie tohto postupu môže viesť k nevyhovujúcim vlastnostiam výrobku. Výrobca v takom prípade nezaručuje zhodu s technickými požiadavkami **TU 2225-064-48214265-2009**.
-

Inštalačné odporúčania

1. Inštaláciu vykonávajte v uzavretom priestore s teplotou v rozmedzí **+10 °C až +40 °C**.
2. Pripravenú zmes je potrebné spotrebovať do **30–40 minút** od zmiešania. Po uplynutí tejto doby môže materiál začať tuhnúť.
3. Pre predĺženie spracovateľnosti zmesi je možné:
 - Pred miešaním pridať do zložky **A** rozpúšťadlo (**646 alebo acetón**) v množstve **10 g na 1 kg tesniacej hmoty**, alebo
 - Po príprave umiestniť nádobu so zmiešaným materiálom do nádoby so studenou vodou.
4. Práce vykonávajte v **dobro vetranom prostredí**.
5. Počas manipulácie odporúčame používať **ochranné rukavice**.

